

## SRAM Roept ZIPP 88 Voornaven terug

SRAM heeft een terugroepactie geïnitieerd voor wielen voorzien van de Zipp 88v6, 88v7 of 88v8 aluminium voornaaf. Bij deze Zipp 88 voornaven kan er een probleem met de flens optreden waardoor het wiel defect raakt en er mogelijk ongelukken kunnen ontstaan.

Er staat geen UPC code of serienummer op de voornaaf. Echter, de betreffende ZIPP 88v6, 88v7 en 88v8 aluminium voornaven kunnen worden geïdentificeerd door de aanwezigheid van de afneembare flensring. De geometrie van alle betrokken modellen is hetzelfde. De modellen waren beschikbaar in verschillende kleuren, waaronder zwart, zilver, en falcon grijs.



**Foto 1:** ZIPP 88v6, 88v7 en 88v8 voornaaf – betroffen versie

**Foto 2 & 3:** ZIPP 88v6, 88v7 en 88v8 voornaaf – betroffen versie

(hier in zwart)



(hier in falcon grijs)



## SRAM roept ZIPP 88 naven terug

**Foto 4:** Nieuwe versie ZIPP 88v9 voornaaf – NIET BETROFFEN VERSIE



**Foto 5:**  
Betroffen flensring en borgmoeren (in zilver)



**SRAM roept ZIPP 88 naven terug**

*Foto 6:* Voorbeeld van betroffen voornaaf (in zwart) weergegeven in een wiel



---

Consumenten moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van fietsen uitgerust met de teruggeroepen voornaven en contact opnemen met SRAM of een lokale dealer voor een gratis vervangende naaf.

***Consumenten worden aangeraden om hun plaatselijke SRAM en Zipp dealer te bezoeken of bezoek [www.sram.com](http://www.sram.com) of [www.zipp.com](http://www.zipp.com) en klik op 'Recall Information' bovenaan de pagina.***