

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

TRISTAR / CAMPART KB-7145 EGP

Serienummer

6058-7145

6190-7145

6524-7145

6668-7145



7097-7145

7221-7145

7251-7145

7420-7145

7589-7145

7673-7145

7754-7145

Wij hebben geconstateerd dat er een gevaar kan ontstaan bij onze koelbox van het model KB-7145 EGP welke zijn verkocht tussen september 2006 en december 2007. Er kan een gaslek ontstaan, indien de slangpilaar niet correct is aangesloten wat brandgevaar kan opleveren.

Als u eigenaar bent van de koelbox met het betreffende serienummer neem dan onderstaande veiligheidsinstructie in acht. Wij danken u voor uw medewerking en onze excuses voor het ongemak. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: Tristar Europe B.V., Emma Goldmanweg 10, 5032 MN Tilburg, 013 594 0 300

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Let er op dat de verbindingen a en b met het juiste gereedschap worden vastgezet.

Verbinding a) Deel 2 vastdraaien met steeksleutel, hierbij deel 1 tegenhouden met een passende steeksleutel. Let hierbij op dat de rubber ring bij deel 1 aanwezig is.

Verbinding b) Slangklemmen vastdraaien met schroevendraaier.

Het handvast vastdraaien van deze verbindingen is niet voldoende.

- Niet goed gemonteerde verbindingen kunnen een gaslek tot gevolg hebben.
- Het verplaatsen van de gasfles / buigen, bewegen van de gas slang kan leiden tot het lossig raken van verbinding A.
- Controleer daarom regelmatig alle verbindingen of deze niet losgedraaid zijn en met een beetje zeepsop of er geen lekkage is.

